



Stadt St. Blasien Hochwasserschäden Menzenschwand

Platzhalt



INFORMATIONEN ZUM OBJEKT:

Aufgrund eines starken Wetterumschwungs, welcher mit massivem Temperaturanstieg und hohen Niederschlagsmengen einherging, kam es am 04.01.2018 zu einem Hochwasserereignis, welches in allen Ortsteilen der Stadt St. Blasien zum Teil massive Schäden an den Infrastrukturanlagen, den Strassen und Wegenetz sowie an den Gewässern und den angrenzenden Grundstücken anrichtete. Die Hunziker Betatech GmbH erhielt am 07.01.2018 den Auftrag zur Schadensaufnahme und Beurteilung der Schäden im Ortsteil Menzenschwand.

UNSERE PROJEKTAUFGABEN:

- Variantenstudium Werterhaltungsmassnahmen
- Ausarbeitung des Vor- und Bauprojekts
- Erstellen eines Sicherungs- und Alarmierungskonzepts
- Erstellen eines Technischen Berichts mit Kostenschätzung
- Erstellen Projektmappen inkl. Plangrundlagen
- Bau- und Ausführungsprojekt
- Ausschreibung
- Realisierung inkl. Bauleitung
- Termin-, Kosten- und Qualitätskontrolle

BAUHERR:

Stadt St. Blasien
Am Kurgarten 11
79837 St. Blasien

OBJEKT / KENNGRÖSSE:

Oberer Großbach, Menzenschwand

TEILPHASEN NACH HOAI:

LP 1 – LP 9

REALISIERUNG:

2018 – 2020

INVESTITIONSKOSTEN / HONORAR:

200.000 €/ 20.000 €

Hunziker Betatech GmbH

Klingnauer Strasse 7
79837 St. Blasien
Tel. 0049 7672 922911

Weitere Standorte

Winterthur, Zürich, Bern, Bülach, Lausanne,
Bellinzona-Giubiasco, Aadorf, Olten
www.hunziker-betatech.de

HUNZIKERBETATECH

WASSER
BAU
UMWELT